

краска ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ (КМО)

ТУ-2310-049-51309101-2014

ТИП	Моющаяся водно-дисперсионная акриловая краска (ВДАК-1227) модифицированная неорганическим связующим (силикат калия).
НАЗНАЧЕНИЕ	Для качественной окраски путей эвакуации и помещений в зданиях и сооружениях различного назначения с, для декоративной окраски немоющихся огнезащитных красок и в других случаях, где краска не должна распространять пламя . Наносится на бетон, ГКЛ, СМЛ, штукатурку, кирпич, стеклообои, дерево, загрунтованный металл и другие строительные материалы в помещениях ресторанов, кинотеатров, гостиниц, других общественных заведений, для фасадов и интерьеров жилых помещений. Класс пожарной опасности лакокрасочного покрытия — КМО Отделка путей эвакуации должна выполняться в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, СНиП 21-01-97 п.6.25, ППБ 01-03.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none">• Не поддерживает горение, не дымит, не выделяет токсичных веществ (КМО) ;• Приятная гладкая шелковисто-матовая поверхность;• Очень высокая стойкость к мытью, в т.ч. к моющим и дезинфицирующим средствам;• Очень прочная, эластичная, стойкая к истиранию;• Образует микропористое дышащее экологичное покрытие.
ЦВЕТ	белый, возможна колеровка в пастельные цвета, по заказу – любой цвет по любому Каталогу
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода, но не более чем на 3-5%.
РАСХОД	от 100- 150 г/м ² в один слой в зависимости от способа нанесения и типа поверхности
СОСТАВ	акриловая дисперсия, целевые добавки, пигменты, наполнители, вода
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Поверхности, предназначенные под окраску, должны быть очищены от загрязнений и загрунтованы соответствующими поверхности грунтами или разбавленной на 10% краской. Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой. Краска наносится в 1-2 слоя распылением, валиком, кистью. Для последнего слоя рекомендуется использовать неразбавленную краску.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 час при 20°C и относительной влажности воздуха не более 65%, полный набор свойств в течении 5÷10 суток Мыть поверхности допускается не ранее, чем через 2-4 недели после нанесения краски.
ХРАНЕНИЕ	в не вскрытой таре 12 месяцев при +5÷+25°C, допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ инструменты промыть водой, руки вымыть теплой водой с мылом. Высохшие отходы краски утилизировать как бытовые. Не сливать в канализацию.